

KIT SOPLADORA 2724-20 Y MOTOGUADAÑA 2825-20ST M18 3000-21 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- Nuestro kit combinado de 2 herramientas M18 FUEL™ ofrece más potencia y alcanza la aceleración máxima en menos de 1 segundo sin dolores de cabeza por la gasolina. Se incluye la recortadora de hilo M18 FUEL™ con QUIK-LOK™, que forma parte del sistema de accesorios M18 FUEL™ QUIK-LOK™, que cuenta con cinco accesorios compatibles. La recortadora tiene una capacidad de hasta 6,200 RPM con una franja de corte de hasta 16 "y le brinda la potencia para limpiar la maleza gruesa. El motor está ubicado en la parte trasera de la recortadora para brindar la mejor combinación de potencia, equilibrio y maniobrabilidad. También se incluye el soplador M18 FUEL™, que ofrece una

salida de hasta 450 CFM y 120 MPH. El soplador cuenta con un gatillo de velocidad variable y configuraciones de alta/baja velocidad para un mayor control. La recortadora de hilo y la sopladora M18 FUEL™ forman parte del sistema MILWAUKEE® M18™, que es totalmente compatible con más de 200 soluciones.

CARACTERISTICAS

- Más potencia, máxima aceleración en menos de 1 segundo
- Totalmente compatible con el sistema M18 con más de 200 herramientas
- Recortadora de hilo M18 FUEL: parte del sistema de accesorios M18 FUEL QUICK-LOK con 5 accesorios compatibles
- Recortadora de hilo M18 FUEL: franja de corte ajustable de 14" - 16"
- Recortadora de hilo M18 FUEL: cuenta con el cabezal de recortadora de carga fácil de Milwaukee
- Soplador de combustible M18: 450 CFM / 120 MPH
- Soplador de combustible M18: Hasta 4 libras más ligero que los competidores
- Batería M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC8.0: proporciona un 50% más de potencia y funciona un 50% más fría que los paquetes de baterías M18 REDLITHIUM XC

INCLUYE

- (1) Recortadora de hilo M18 FUEL™ con QUIK-LOK™ (2825-20ST)
- (1) Soplador M18 FUEL™ (2724-20)
- (1) Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0 (48-11-1880)
- (1) Cargador rápido M18™ y M12™ (48-59-1808)

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA